

築20年マンションの結露対策と結果データ

(グッドマン換気口のお客様満足度 アンケート結果)

現場住所：札幌市清田区

構造：RC造 5階建て 3LDK

取替工事： 南面 150Φ通常換気口⇒ グッドマン換気口 GMS-150P 1台
(1世帯当たり) 北面 100Φパイプ用ファン⇒ グッドマン換気口 GMS-100P 2台


～経歴～

平成19年 秋 マンション理事会にて現状窓の結露、壁のカビ、臭い対策
平成20年 1月 結露が多い2軒でグッドマン換気口を試験取付
平成20年 4月 試験的に2軒とも結露、カビの問題解消(状況確認)
平成21年 9月 同マンション 大規模修繕工事にて 全軒南北に各3台取付
平成22年 4月 理事会にてグッドマン換気口取替結果 結露状況調査(下記にて)



グッドマン換気口 取付後結露状況

(パイプ用ファン取外⇒グッドマン換気口取付)



70%以上の方が満足!!

平成22年4月 調査済